NEWSLETTER

Revisión de Equipos de Iluminación, Sensores de Movimiento, Cortinas Metálicas, Mantenimientos Preventivos y Correctivos

COMPRAS Y REMODELACIONES

CAMBIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO

Se realizó el cambio de la sensor de movimiento en pasillo de piso 2 y 3 por el deterioro del mismo.

CAMBIO DE BRIQUETAS DE ILUMINACIÓN

Se realizó el cambio de briquetas de iluminación deterioradas en el área estado por: Bank Boston, Ecopetrol, Cooperativa Medellín.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS INTERNOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORTINA METÁLICA

Cada 3 meses se realiza mantenimiento del panel de control de la cortina y lubricación de las guías de la cortina, se realizó en las cortinas de: Bank Boston, Ecopetrol, Cooperativa Medellín.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANEL CONTROL ILUMINACIÓN

Cada 3 meses se realiza el mantenimiento de los Equipos de: Alumbrado de oficina gerente, Alumbrado de oficina gerente, Alumbrado de oficina gerente,