

# **NEWSLETTER**



Febrero, 2022 Volumen 7, n° 2 www.edificioemporium.com Actualización Página Web Emporium

www.edificioemporium.com. Trabajo que fue realizado por el proveedor FARID DÍAZ.

En el mes de enero del 2022, se realizó la actualización de la página web de Emporium



Mantenimiento Preventivo Ascensores





El 23 de enero 2022, se realizó el mantenimiento correctivo de la puerta automática debido a que se había quedado bloqueada. Se procedió a retirar las tapas de acero inoxidable, se revisó el motor de la puerta, se desconectó la batería y se dejó que se desconecte por completo la puerta. Se limpió una parte del riel desli-





### Entre el 13 y el 31 de enero 2022, se realizó la construcción de trampa de grasa de los 4 locales comerciales externos del edificio, se realizó: La construcción de tubería con sus 3 registros para conectar los locales comerciales con la trampa de grasa en el Edificio Emporium. Excavación manual de hueco de (260x0,80x1,40), encofrado, colocación de malla electrosoldada de 8x15x15,(Fundición de paredes, divisiones y loza, colocación de cerámico en interior de la misma,

y entrada de aguas desde los 4 locales comerciales a las trampas.

Construcción de 3 registro de 30x30X30 para facilitar la limpieza.

merciales 3,4,5,6 conectados entre si.

trabajo que fue realizado por el proveedor LUIS SUAREZ.

Excavación Manual para tendido de tubería de desagüe de I I 0mm de pvc desde la trampa a las AASS

Excavación, tendido, colocación de tubería de 110mm y conexiones por el interior de los locales co-

Con este trabajo se garantiza que las aguas residuales de cocina sean previamente tratadas (recolección y tratamiento de las grasas) antes de ser vertidas a las aguas servidas, requisito exigido por el Ministerio de Ambiente y Agua. Los trabajos ejecutados se garantizan un año en condiciones normales de explotación;

Mantenimiento Preventivo Interno Generador

Todos los miércoles de cada semana el generador del edificio realiza un arranque automático en vacío a las 10am para verificar el correcto funcionamiento de la generación, a su vez que todas las partes mecánicas

Se revisa todos los parámetros de voltaje, frecuencia, nivel de combustible, chequeo de fugas y nivel de vol-

Se revisa batería y se realiza la medición de voltaje en los bornes, revisión de filtros de aceite, parámetros de

El nivel de combustible está en 76 % el cual es apropiado para su normal funcionamiento; trabajo que fue

móviles estén en funcionamiento, lubricadas y así evitar daños en el motor.

Se realiza la revisión del sensor de combustible y pruebas de funcionamiento.

funcionamiento, revisión de filtraciones de aceite, refrigerante y limpieza.

realizado por personal de mantenimiento del edificio.



### Panel de Distribución de Servicios Generales Entre el 06 y 07 de enero 2022, se realizó la limpieza y reajuste de conexiones a los 8 paneles de distribución general, se realizó mediciones de voltajes, toma de lectura de corriente para evitar que exista breakers recalentados; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.

**Mantenimiento Preventivo** 

Mantenimiento Preventivo Panel de Control de Extractores y Presurizador


El 05 de enero 2022, se realizó la limpieza del cuarto eléctrico, limpieza y reajuste de conexiones eléctricas al panel de control de extractores de malos olores, se realizó la revisión en la programación de la automatización, se realizó las pruebas de funcionamiento, se verificó que estén trabajando correctamente los 4 extractores de la terraza, medición de voltaje y corriente de los motores; trabajo que fue realizado por perso-

nal de mantenimiento del edificio.

**Mantenimiento Preventivo** Bombas de Presión Constante de 10 HP

El 28 de enero 2022, se realizó la limpieza de la carcasa de las 2 bombas, se verificó que no exista recalentamiento ni ruidos extraños en la bomba, se realizó la lubricación de los rodamientos con engrasadora manual, se verificó que las bombas funcionen automáticamente en función de la perdida de presión garantizando la

funcionalidad del sistema; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.



El 28 de enero 2022 se realizó la limpieza de la carcasa de la bomba, se verificó que no exista recalentamiento, filtraciones ni ruidos extraños en la bomba, se realizó la lubricación de los rodamientos con engrasadora manual, se verificó que las bombas funcionen automáticamente en función de la perdida de presión garantizando la funcionalidad del sistema contra incendios; trabajo que fue realizado por personal de manteni-

miento del edificio.

mantenimiento del edificio.

**Mantenimiento Preventivo** 

## Panel de Control Bombas Contra Incendios El 28 de enero 2022 se realizó Se realiza la revisión del panel de control de sistema contra incendios, se realizó las pruebas de funcionamiento respectivas, se verificó que se enciendan automáticamente las bombas a medida que exista perdida de presión, en este caso la perdida de presión se la realiza manualmente activando la válvula de descarga de la terraza para verificar que se active el sistema y este 100 % operativo; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.

Mantenimiento Preventivo

Bomba Sumergible 2 HP

El 28 de enero 2022 se realizó la limpieza de la bomba sumergible, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento respectivas, se realizó la prueba en manual y en automático para verificar que la bomba se encuentra 100 % operativa y pueda funcionar en caso de emergencia; trabajo que fue realizado por personal de

**Mantenimientos Varios** 

**Mantenimiento Preventivo** 

Panel de Control Bomba Sumergible

El 28 de enero 2022, se realizó la limpieza integral del panel de control de bomba sumergible, reajuste de conexiones, se verificó el encendido y apagado automático en función del nivel de la bolla de nivel; trabajo

que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.



# **Mantenimiento Preventivo** Panel de Control de Iluminación

Entre el 10 y 12 de enero 2022, se realizó la limpieza de los 5 paneles de control de iluminación, se realizó el ajuste de los terminales en todo el panel para evitar recalentamiento en los equipos, se revisó la programación de encendido y apagado automático, medición de voltajes para garantizar el buen funcionamiento de

las luces; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.

**Mantenimiento Preventivo** Bombas de Presión Constante de 20 HP El 28 de enero 2022, se realizó la limpieza de la carcasa de las 2 bombas, se verificó que no exista recalentamiento ni ruidos extraños en la bomba, se realizó la lubricación de los rodamientos con engrasadora manual, se verificó que las bombas funcionen automáticamente en función de la perdida de presión garantizando la

funcionalidad del sistema; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.



# Durante varios días del mes de enero 2022, se realizó el cambio de balastros, lámparas led y dicroicos en mal estado; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.

Reparación de Fisuras y Paredes Piso 20

Entre el 17 y 21 de enero 2022, se realizó el arreglo de fisuras con romeral y empaste para paredes y tumbado de lobby piso 20, se aplicó dos manos de pintura latex supremo color blanco dejando resanada las

Pintura Tumbado Ingreso Principal

El 26 de enero 2022, se realizó el pintado del tumbado del ingreso principal del edificio; trabajo que fue rea-

Anuncios lasificados

Interesados en poner un anuncio por la venta o alquiler de su inmueble, pueden comunicarse con los teléfo-

lizado por personal de mantenimiento del edificio.

nos de Administración al 454 8600 - 4548 601.

Se alquila oficina

1006 de 47.88 m2 +

0962956282

Se alquila oficina

803 de 43.73 m2

Informes:

0991182157

tes formas de pago:

A la siguiente cuenta:

**EDIFICIO EMPORIUM** RUC: 0992997567001

CTA. CTE. # 02728005006 **BANCO PRODUBANCO** 

**Efectivo** Cheque

Transferencia

áreas afectadas; trabajo que fue realizado por personal de mantenimiento del edificio.



## parqueo. Informes: 0999483038 Se alquila oficina 1402 de 46,71 m2 + parqueo Informes:

6 Aléjese de cables cortados que puedan estar energizados Evacuación o Coordinador de Seguridad del edificio ADMINISTRACIÓN EDIFICIO EMPORIUM

Frase para Recordar

**SISMO** Mantener la calma y transmitirla a los demás Aléjese de ventanas o de elementos en altura que pudieran Ayude a discapacitados a mujeres embarazadas, llevándolos a un lugar seguro En caso de ser necesario, busque un lugar seguro, como debajo de puertas o vigas, mesas y muebles movimiento resistentes 5 Apague equipos electrónicos o artefactos a gas

Auxilios o Ambulancia Evacuación respectivo 11 durante la evacuación

"Recuerde que pada poder gozar de todos los beneficio que tiene el edificio, deberá estar al día en sus alícuotas." Procedimiento en Caso de Sismo CIRCULAR **EMPORIUM** WWW.EDIFICIOEMPORIUM.COM PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA Si fuera necesario evacuar, el Coordinador de Seguridad o su remplazante le avisaran oportunamente, toda vez que el movimiento telúrico haya pasado Si existieran personas lesionadas, 8 pida la presencia de Primeros Si alguna persona se encuentra en otro piso distinto al suyo durante las instrucciones del Líder de

Recuerde no usar el ascensor Una vez en el punto de reunión

con el Ing. Bolívar Valle H. o enviar un email a: bvalle@administar.com.ec

un siniestro, deberá someterse a No abandone el edificio ni se 10 traslade internamente durante el 12 espera las indicaciones del Jefe de

"Te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio, va a terminar siendo el mayor logro de tu vida" Muhammad Alí Cualquier sugerencia o comentario comunicarse con administración al 4548600 / 4548601